FAQ

PE svetsning i frostväder

Så här gör du

Elektrosvetsning

Streckkoder
Vid svetsning med streckkoder kompenserar svetsmaskinen automatiskt för omgivningstemperaturen.

Manuell svetsning
Vid manuell svetsning gäller följande TILLÄGG och AVDRAG beroende på temperaturen.

Tillägg eller avdrag på svetstiden:

- **Från -10°C till -5°C: Svetstiden ökas med 20%**
- **Från -5°C till +5°C: Svetstiden ökas med 16%**
- **Från +5°C till +15°C: Svetstiden ökas med 8%**

- **Från +15°C till+25°C: Ingen justering av svetstiden**

- **Från +25°C till +35°C: Svetstiden dras av med 8%**
- **Från +35°C till +45°C: Svetstiden dras av med 16%**

Ovanstående gäller endast för Wavins elsvetskopplingar.

Frågor
Har du frågor om ditt svetsprojekt är du välkommen att kontakta Wavin Teknisk Support på 016 541 00 00.

Stumsvetsning

Man får aldrig stumsvetsa vid materialtemperaturer under -15 °C utan särskilda instruktioner. Svetsning i blåst eller fuktigt väder ska skyddas med vindskydd eller tält. Kom ihåg att plugga de fria rörändarna så att onödigt luftdrag förhindras.