FAQ

PE sveising i frostvær

Slik gjør du

Elektrosveising

Strekkoder
Ved sveising med strekkoder kompenserer sveisemaskinen automatisk for omgivelsestemperaturen.

Manuell sveising
Ved manuell sveising gjelder følgende TILLEGG og FRADRAG ved ulike temperaturer.

Tillegg og fradrag i temperaturer:

- **Fra -10°C til -5°C: Sveisetiden økes med 20%**
- **Fra -5°C til +5°C: Sveisetiden økes med 16%**
- **Fra +5°C til +15°C: Sveisetiden økes med 8%**
- **Fra +15°C til +25°C: Ingen tillegg eller fradrag i sveisetiden**
- **Fra +25°C til +35°C: Sveisetiden trekkes fra med 8%**
- **Fra +35°C til +45°C: Sveisetiden trekkes fra med 16%**

Ovenstående gjelder kun for Wavin elektrofittings.

Spørsmål
Har du spørsmål om sveisearbeidet ditt,
er du velkommen til å kontakte Wavin
på 63 85 20 20.

Stukesveising

Man skal aldri utføre stuke-sveising ved materialtempe-raturer under -15 °C uten særskilte instruksjoner. Sveising i vind eller fuktig vær skal beskyttes med leskjerm eller telt. Husk å plugge de åpne rørendene slik at unødvendig luftgjennomstrømning unngås.